

KASSATIONSKRITERIER FOR KÆDESLING



Krog
Deformation,
overbelastning



Krog
Deformation,
grundet forkert brug



Krog
Slidt lås, åbningen
er for stor



Krog pal
Fjeder knækket, krogn
kan ikke låses




Samleled
Defekt lås,
stift bliver ikke på plads



Ovalring
Deformation,
overbelastning



Kæde/komponent
Snit, hakker,
revner, sprækker



Mærkning
Mærkebrik mangler



Kæde
Transformation, over-
belastning, deformation



Komponent
Svejsning af løfte-
komponenter er forbudt



Samleled
Stiften er ikke på plads



Kæde
Slidt kædeled,
uforsigtig håndtering