



## Anlægsrenovering

### Renovering af komplet hotmeltanlæg

Vi servicerer og reparerer stort set alle fabrikater.

### Professionel værkstedsrenovering

Foruden vores mulighed for at tilbyde Dem nye kvalitets hotmeltanlæg, kan vi desuden, som en speciel service, tilbyde Dem at renovere Deres bestående hotmeltanlæg, således det fremstår driftsklart, stort set som nyt.

Før renovering:



Efter renovering:



På de følgende sider kan De se, hvordan et komplet kokset og nedslidt anlæg forvandles til et "nyt" driftsikkert anlæg efter en total renovering, som omfatter komplet adskillelse og rengøring af anlæget, udskiftning af pakninger og kontrol af alle deles funktionalitet samt genmontage og slutkontrol.

**Lim-Tech ApS**

**Industrivej 5. 7120 Vejle**


**Tlf.: 75-711977 - Fax: 75-712877**

**WWW.Lim-Tech.dk**




*Frihed til at vælge!*

Efter modtagelse af anlæget på vores værksted opvarmes det, man kontrollerer elektrisk funktionalitet, når anlæget er varmt afmonteres alle paneler.



Dette anlæg har kun kørt 3 år, men afhængig af limtype, driftstemperatur og antal driftstimer kan der ske opbygninger af nedbrudt lim i f.eks. niveaukontrol, tanken og manifolden med nedsat funktionalitet til følge.



Tæt på kan man bedre se, hvad der har været problemet med niveaukontrollen:




Disse opbygninger sidder ikke kun på de nu synlige dele i tanken, men også inde i manifolden og alle de interne limkanaler.

Udskiftning af pumpen kan ofte løse et problem med dårlig pumpeeffekt, som skyldes utætte pakninger i pumpen, ofte er det dog blot symptomet på, at anlæget trænger til en hovedreovering, og en ny eller reoveret pumpe vil kun udskyde dette i en periode.

Derfor er en totalreovering ofte den bedste løsning, og som De kan se på sidste side, så koster det ikke mere end hvis De kun vælger at udskifte den nedbrudte pumpe.



Udløbet kokset lim, vanskeliggør ikke blot en udskiftning af pumpen in house hos Dem, den viser også i hvilken stand, de resterende pakninger befinder sig i. Derfor er en totalreovering ofte den bedste løsning.






Når det elektriske kabinet er fjernet ser man, hvor meget pumpen har blødt.

Først når anlæget er skilt i alle de dele, der kan afmonteres, kan man komme til at rengøre delene komplet, både ved opløsning i specialbade og mekanisk afrensning.



Derefter begynder montagen af de rengjorte og kontrollerede dele.



Anlæg færdigsamlet og kontrolleret, klar til returnering til vor kunde:







Vi er selvfølgelig igennem dette program også i stand til at levere Dem reservedele som slanger og pistoler til deres "gamle" anlæg, og De har muligheden for at udskyde udskiftningen af anlæg til senere, eller alternativt kan De jo få Deres nuværende anlæg gennemrenoveret og anvende det som en billig backup maskine, såfremt et af Deres andre anlæg skulle svigte.

Vil de hellere bytte det godt brugte anlæg, så kan vi da også tilbyde en god ombytningspris for et nyt tilsvarende anlæg!

Skulle De ikke have mulighed for at tage anlæget ud af drift, kan vi selvfølgelig tilbyde Dem et af vore backup anlæg, eller også imod et ekstra tillæg levere Dem et modsvarende renoveret tankanlæg, som kan installeres på Deres produktionslinje, hvorefter vi modtager Deres anlæg i bytte. Vi drøfter meget gerne, hvordan vi kan bringe Deres udstyr i topform igen.

Vi kan fritblivende oplyse følgende priser for renovering, dvs. komplet adskillelse og rengøring af anlæget, mekanisk såvel som elektrisk afprøvning af anlæget, udskiftning af filtre, renovering af pumpe og fittings:

### Renovering af hotmeltanlæg, på vort værksted, inkl. pumpe renovering.

							
HM2300 efter renovering		HM2300 før renovering		HM3100 efter renovering		HM3100 før renovering	
Lim-Tech nr.	Nordson® nr.	a pris	Produktbeskrivelse				
RENHM4	109062		Nordson HM IV				
RENHM5	244305		Nordson HM V				
RENHM14	104379		Nordson HM XIV				
RENHM2002	275144		Nordson HM 2002				
RENHM2004	275014		Nordson HM 2004				
RENHM2302	276033		Nordson HM 2302				
RENHM2304	276034		Nordson HM 2304				
RENHM2306	276809		Nordson HM 2306				
RENHM3100	-		Nordson HM 3100 serien				
RENHM3400	-		Nordson HM 3400 serien				
RENHM3500	-		Nordson HM 3500 serien				
RENHM3700	-		Nordson HM 3700 serien				
RENHM3800	-		Nordson HM 3800 serien				
RENHMPB	-		Nordson HM ProBlue 4, 7 og 10				

\* Ved større tekniske mangler vil vi være tvunget til at beregne tillæg for udskiftede dele.

\* Det bemærkes, at ovennævnte priser er fritblivende, ekskl. moms og levering, ab vort lager.

Ovennævnte anlæg viser de forskellige anlægstyper vi ofte renoverer, vi kan også renovere tilsvarende anlæg fra Meler, Melton, Robatech, Gluetronics osv. til samme priser.

Leje af erstatningsanlæg i reparationsperioden: Forespørg.



Lim-Tech ApS  
 Industrivej 5 - 7120 Vejle Ø  
 Tlf.: 75-711977 Fax: 75-712877  
 WWW.Lim-Tech.dk