

Service på kredsbydere (maksimalafbrydere)

– for høj driftssikkerhed og minimal nedetid



**Pro-Automatic – EcoXpert certificeret
af Schneider Electric**



Service på kredsbydere MCCB'er og ACB'er – for høj driftssikkerhed og minimal nedetid

Er kredsbydere i dine eltavler klar til at koble ind igen efter en afbrydelse eller udkobling?

Regelmæssig service og vedligehold af kredsbydere (maksimalafbrydere) og eltavler er afgørende for at sikre høj driftssikkerhed, reducere risikoen for kostbare nedbrud og forlænge deres levetid.



Undgå kritiske driftsstop

Kredsbydere, der ikke serviceret, kan fejle og føre til alvorlige driftsstop.

Faktisk kan 77 % af nedbrud i eltavler forebygges gennem regelmæssig vedligehold. Miljøpåvirkninger, fugt, defekte dele og mangelfuld vedligehold er ofte årsagerne bag disse fejl.



Pro-Automatic – EcoXpert certificeret af Schneider Electric

Som certificeret EcoXpert-partner inden for Power Services tilbyder Pro-Automatic Full Service på eltavler, inklusiv kredsbydere.

Vores serviceteknikere er trænet og autoriseret til at:

- Kontrollere og servicere kredsbyderens kontaktsæt, mekaniske dele og relæer.
- Fejlsøge og teste korrekt ud- og indkobling via PC-opkobling.
- Udskifte komponenter, som tidligere kun var forbeholdt Schneider Electrics serviceteam.



Fordele ved en serviceaftale hos Pro-Automatic

- **Forlænget levetid**
Kredsbydere holder længere.
- **Høj opetid**
Reducer risikoen for utilsigtet nedbrud.
- **Økonomiske besparelser**
Undgå dyre driftsstop og sikre tilgængeligheden af reservedele.
- **Fleksibilitet**
Få rabat ved serviceaftale på flere brydere.
- **Turnus**
Vi registrerer dine brydere, har de kritiske reservedele med ved servicebesøget og får dem serviceret i korrekt interval efter aftale.
- **Udgåede brydere**
Vi holder øje med om dine brydere udgår fra markedet.
- **Udskiftning af brydere**
Vi rådgiver om en løsning tilpasset dine behov ved udskiftning af kredsbydere.



Schneider Electric anbefaler eftersyn af kredsbydere

Schneider Electrics anbefaling:

Service Level	Serviceinterval
Level 2	Udføres årligt af brugeren
Level 3	Udføres hvert 2,5 år. Første gang efter 7,5 år
Level 4	Hovedeftersyn. Udføres hvert 5. år.

	Level 3 Eftersyn	Level 3 Eftersyn	Level 4 Eftersyn
Typer af kredsbydere (maksimalafbrydere)	MCCB	ACB	ACB
Produktbetegnelser	• ComPact • NSX/NSXm og tilsvarende	• MasterPact • NW • NT • MTZ og tilsvarende	• MasterPact • NW • NT • MTZ og tilsvarende
Funktionstest af bryderen mekanisk og elektrisk	✓	✓	✓
Test af bryderens koblingssikkerhed ved U_c	✓	✓	✓
Test af signalomskiftere og alarmkontakter	✓	✓	✓
Test af bryderens beskyttelsesrelæ inkl. måling af grænseværdier og udkoblingstider	✓	✓	✓
Rengøring og smøring			✓
Afrensning, eftersyn og opsmøring af betjeningsmekanismen			✓
Eftersyn spoler, optræksmotor og hovedkontakter			✓
Test af bryderens ind- og udkoblingstider			✓
Kontrol af hovedkontaktens tilstand			✓
Relætest – aflæsning af referencekurver og evt. beregning af restlevetid			✓
Rapport med bemærkninger, målte værdier og angivelse af forbrug af reservedele og tid	✓	✓	✓


Vil du sikre dine eltavlers ydeevne og driftssikkerhed?

Tag næste skridt mod maksimal opetid og stabil drift – vælg en serviceaftale hos Pro-Automatic og oplev forskellen.



Kontakt Service
+45 75 39 11 77

Landsdækkende service. 24/7 support.



Kontakt Service
+45 75 39 11 77

Landsdækkende service. 24/7 support.

PRO-AUTOMATIC
FREMTIDENS ELTAVLER

Søndermarken 16
6670 Holsted

Herstedøstervej 27-29
2620 Albertslund

Bouet Møllevej 10
9400 Nørresundby

Lollandsgade 4
6400 Sønderborg

Hjulumagervej 19 A
7100 Vejle