


Opstalt



Tværsnit i pæl

Tværsnit i beklædning

Note
 Ubenævnte mål er i mm
 Koter er angivet i forhold til DVR90

Henvisning
 Tegn. 111 - Situationsplan, Fremtidige forhold
 Tegn. 140 - Plan, Rammearbejder

Rev.	Dato	Init.	Vedr.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Sag Samsø Kommune, Renovering og udbygning af Sælvig Havn
 Emne Snit, Vindskærm
 Mål 1:25 Sag nr. 18.004 Init. JJ/IRA Dato 2019.11.20

Tegn. nr.

270

A1 Consult A/S
 Gl. Viborgvej 39 8920 Randers NV Tlf. 8641 8410
 info@a1consult.dk www.a1consult.dk

