

UPPTÄCK VÄRMEFÖRLUSTERNA DU INTE KAN SE

Omvandla dolda energiförluster till tydliga, prioriterade åtgärder med Spirax Sarcos energianalys.

Värmeförluster upptäcks inte alltid vid rutinmässiga kontroller. En ventil, ett rör eller en koppling kan verka fungera normalt samtidigt som värme går förlorad på grund av saknad, skadad eller bristfällig isolering. På sikt kan dessa förluster leda till ökad bränsleförbrukning, högre koldioxidutsläpp, minskad systemeffektivitet och säkerhetsrisker kring exponerade heta ytor.



SE VAR DITT ÅNGSYSTEM FÖRLORAR ENERGI

En energianalys från Spirax Sarco använder icke-invasiv värmekamerateknik och teknisk expertis under normal drift för att identifiera var värme kan gå förlorad i era ång- och kondensatsystem. Resultaten utvärderas sedan för att visa var isoleringen kan behöva förbättras och hjälpa ditt team att avgöra var insatserna bör prioriteras.

FÖRDELARNA ÄR BLAND ANNAT:

- **Synliggör värmeförlusterna**
- Se var värme kan gå förlorad i dina ång- och kondensatsystem.
- **Upptäck isoleringsproblem tidigare**
- Identifiera isolering som saknas, är skadad eller ineffektiv och som rutinmässiga kontroller kanske inte upptäcker.
- **Prioritera praktiska förbättringar**
- Förstå vilka områden som kräver uppmärksamhet, så att ditt team kan fokusera sin tid och budget där de gör störst nytta.
- **Ge bättre underlag för diskussioner om kostnader och koldioxidutsläpp**
- Ge underhålls-, energi- och hållbarhetsteamen tydligare underlag för att identifiera var energiförluster kan förekomma.
- **Skapa en säkrare arbetsmiljö genom kontroll av heta ytor**
- Identifiera utsatta områden som kan utgöra en säkerhetsrisk för personer som arbetar i närheten av ångutrustning.

OMVANDLA DOLDA VÄRMEFÖRLUSTER TILL KONKRETA ÅTGÄRDER

Boka en **energianalys** idag

www.spiraxsarco.com

spirax sarco

SB-P633-01-SV-ISS1



SE FÖRLUSTEN. FÖRSTÅ KONSEKVENSERNA. VET VAR ÅTGÄRDER BEHÖVS.

Värmekamerateknik kan visa var värme går förlorad. Men det verkliga värdet ligger i vad som händer därefter.

En energianalys från Spirax Sarco kombinerar värmebilder med en praktisk teknisk utvärdering. Detta hjälper era team att förstå vilka områden som kan behöva uppmärksammas, var förbättringar av isoleringen kan vara aktuella och hur nästa steg bör prioriteras.

KARTLÄGG
En tekniker från Spirax Sarco använder värmekamerateknik för att identifiera var värme kan gå förlorad i era ång- och kondensatsystem.

BEDÖM
Resultaten utvärderas för att identifiera saknad eller ineffektiv isolering och visa var förbättringar kan behövas.

PRIORITERA
Du får tydliga slutsatser och praktiska rekommendationer som hjälper dina underhålls- och energiteam att avgöra var de bör fokusera sina insatser för störst effekt.

AGERA
Använd resultaten från undersökningen för att planera riktade isoleringsåtgärder och åtgärda områden där värmeförluster, onödiga utsläpp eller exponerade heta ytor har identifierats.

VAD DU FÅR

Din energianalys kan omfatta:

- En tydlig kartläggning av synliga värmeförluster i de undersökta områdena.
- Värmebilder som illustrerar resultaten.
- Identifiering av isolering som saknas, är skadad eller ineffektiv.
- Praktiska förslag till förbättringar.
- Prioriterade åtgärder för underhålls- och energiteamen.
- Stöd vid förbättringar av isoleringen där det är lämpligt.

FRÅN FAKTA TILL FÖRBÄTTRING

En energianalys ger dig en tydligare bild av var värme går förlorad i ditt ång- och kondensatsystem. Det hjälper ditt team att förvandla diskussioner om förbättringar från osäkerhet till handling, så att de kan rikta sin uppmärksamhet dit där det kan ge störst möjlig effekt.

Om förbättringar av isoleringen rekommenderas kan Spirax Sarco ge praktisk vägledning om nästa steg, baserat på undersökningsresultaten och ditt systems behov.

Boka en **energianalys** idag

www.spiraxsarco.com

spirax sarco